

# InstallationsDisc will nicht richtig booten!

**Beitrag von „Griven“ vom 19. Dezember 2011, 23:12**

Das <PCI Configuration Begin> Problem ist ein universelles im Zusammenspiel mit verschiedenen NVIDIA Grafiklösungen und OSX 10.6.8 oder 10.7.1 - 10.7.3 von daher nicht weiter verwunderlich, dass die onBoard NVidia Grafik sich mehr oder weniger Identisch zu der Steckkarte verhält...