

Erledigt

Z87MX-D3H Ozmosis LAN und andere Sachen

Beitrag von „Silver Wings“ vom 27. Februar 2014, 01:03

Sorry für die späte Antwort, ging leider nicht früher.

Also das BIOS scheint soweit super zu funktionieren (LAN kann ich leider nicht testen, hab den gepatchten Treiber schon drauf). Die USB-Zuordnung ist leider nach wie vor falsch - siehe Anhang. Das was da unter "USB 3.0 Hi-Speed Bus" aufscheint hängt tatsächlich auf USB 2.0-Anschlüssen.

Edit 26.02.2014:

So, das 10.9.2-Update ging auch ohne Probleme auf diesem Board... ich bin begeistert! 

Ethernet

ist noch da, ich weiß allerdings nicht ob die Kext vom Update überschrieben wurde und die Änderungen im F6-BIOS helfen oder ob doch noch der MultiBeast-Patch dafür sorgt.

USB-seitig ist alles beim alten, also nach wie vor USB 3.0 Hi-Speed.