

Erledigt

Übliches Netzwerk und Audio Problem

Beitrag von „thomaso66“ vom 23. Februar 2014, 21:52

Solange es ein Aktiver HUB (also mit Netzteil) ist sollte es egal sein, Das Problem ist das USB 2 nur 500mA auf dem Port bereit stellt per Definition (wenn ich das nun richtig in Erinnerung habe) wenn das Device nun etwas mehr zieht....stürzt der Port unter umständen ab, was dann so wie es auf dem Screenshot aussieht zur Kernel Panic führt.

Sollte der HUB nicht helfen bleibt noch die DSDT die behebt laut den eingesetzten Pasches ein Paar Probleme des 77er Chipssatzes auch in Bezug auf USB2/3 ist leider zu groß um noch ins BIOS zu passen, deshalb der weg über die EFI Partition.