

## **Erledigt** 10.9.2 mit AMD Hawaii

**Beitrag von „khe91“ vom 25. Februar 2014, 07:41**

Die R9 290X ist eine andere Hardwarearchitektur (Hawaii) als die 280X (Tahiti), somit ist ein erweiterter oder neuer Treiber notwendig. Eine Anpassung über eine Konfigurationsdatei ist nicht möglich.