

Erledigt

Speedstep und Sleep Problem

Beitrag von „Griven“ vom 26. Februar 2014, 23:30

Hibernate Mode 0 ist "Suspend to RAM" OSX wacht aus diesem Mode extrem schnell wieder auf scheint also bei Dir normal zu funktionieren der Sleep (mein T61 macht das auch so) und überdauert im nur im Akku Betrieb in diesem Modus mehrere Tage ohne Probleme 😊

Was das Speedstepping angeht kannst Du ggf. mal versuchen eine angepasste ssdt zu erstellen. Anleitung wie es gemacht wird gibt es im WIKI.