

ALC1200 (AppleHDA) nach update auf 10.7.2 kein Ton.

Beitrag von „googolplex“ vom 22. Dezember 2011, 13:39

ich habe auch ein P5Q mit ALC1200
mit der kext funktioniert nun mein kopfhoerereingang vorne, aber keine der 6 Buchsen hinten.
hat irgendjemand eine Lösung dafür?