

Erledigt

Speedstep und Sleep Problem

Beitrag von „thomaso66“ vom 3. März 2014, 22:43

Dreh mal die Sensor Erfassung runter, oder solltest Du noch HW Sensors parallel laufen haben, auch die abfrage zeit runter, dann sollte er auch länger runter Takten, ansonsten hat Griven ja schon alles passende gesagt.