

Erledigt

Intel HD 4000 Lenovo G580 wird nicht erkannt ML 10.8.5

Beitrag von „annamaria“ vom 7. März 2014, 00:19

Hey,

ich habe auf mein Notebook (Lenovo G580) mit MacOS X 10.8.5 installiert, den Stick habe mich mit MyHack erstellt. Nun zu meinem Problem, in diesem Notebook ist ja ein Grafikchip von Intel verbaut (HD4000) dieser wird irgendwie von 10.8.5 nicht unterstützt oder ich mache was falsch.

Habe schon viele Anleitungen durchprobiert und getestet und schon mehrmals neuinstalliert. Ich habe auch diese [Anleitung](#) probiert von toemchen probiert aber auch das brachte keinen Erfolg. Ich kann nur im Safe Modus starten.

Boote ich normal mit -v bleibt das Gerät bei:

```
**** [IOBluetoothHCIController][SearchForTransportEventTimeOutHandler] -- Missing Bluetooth Controller Transport!
```

Oder es folgt folgende Fehlermeldung:

```
DRMStatus: iTunes/Apple Store Content Access Problem. Content playback may be disabled on this computer. You can Continue to use the machine, but you should contact an Apple support representative. ErrorCode: 8877652
```

Den passenden String habe ich eingefügt.

Vll. hat ja von euch noch einer einen Tipp.

Liebe Grüße