

Erledigt

Intel HD 4000 Lenovo G580 wird nicht erkannt ML 10.8.5

Beitrag von „loibi93“ vom 7. März 2014, 08:51

Und falls eine dedizierte Grafikkarte verbaut ist im BIOS auf integrated umstellen !