

**Erledigt**

## **GA-H61N-USB3: Snow Leopard auf Mountain Lion updaten**

**Beitrag von „mabam“ vom 7. März 2014, 23:56**

Danke für den Tipp, keiner99.

Leider funktioniert es nicht, die Kernel Panic liest sich kaum anders als zuvor:

Ich bin auf 10.8.4 und habe in MultiBeast die entsprechende Kext ausgewählt.

Könnte es möglicherweise damit zu tun haben, dass ich als Bootloader noch den vom USB-Stick verwende?

-----

### **EDIT - Zwischenbilanz (und wie jetzt weiter?):**

Ich weiß nicht, wie ich den Bootloader updaten soll. Immer, wenn MultiBeast mit dem Vorgang fertig ist, stellt sich beim Neustart heraus, dass alles noch beim alten ist. Ich bin da auch etwas ängstlich, weil ich mir meine Snow Leopard-Installation nicht kaputtmachen will. Sonst steh ich ohne funktionierenden Rechner da.

Solange ich auf 10.8.4 ohne DSDT bleibe, habe ich einen funktionierenden Treiber für meine Grafikkarte. Aber wie behebe ich den Fehler oben in diesem Beitrag?

Alternativ gibt es eine Anleitung für einen DSDT-Patch für meine Grafikkarte. Nur steige ich bei dieser Anleitung nicht ganz durch bzw. kann die benötigten Informationen nicht finden. Im Link [dieses Posts](#) steht mehr dazu (Methode 3). Es ist auf englisch, ich weiß. Wenn jemand, der sich mit sowas auskennt, eine Chance in dieser Methode sieht, übersetzte ich den Text gerne auf deutsch – ebenso die dort zum Download bereitgestellte Datei "ATI 5450 DSDT patch". Dann haben alle was davon.

Über Google und Forum-Suche komme ich nicht mehr weiter. Ich habe keine anderen Ideen mehr. Ich wäre für Eure Hilfe sehr, sehr dankbar!