

Erledigt

10.9.2 friert ein

Beitrag von „Leandros“ vom 9. März 2014, 00:07

[Dr. Ukeman](#): Da mein Board einen Atheros Chip besitzt habe ich ALXEthernet v1.0.2, aus Multibeast raus, installiert.

An den Treiber habe ich noch gar nicht gedacht, der kann natürlich auch dafür verantwortlich sein.

[ProfA12345](#): 1. Woher weist du das ich es nicht nutze? 2. Ozmosis habe ich grade zum ersten mal gehört. 3. Was ist das?