

Erledigt

Kein Signal über HDMI bei Boot in OSX Mavericks

Beitrag von „Quinconquai“ vom 10. März 2014, 09:57

10.9.2 brachte dieses Unding auch zu mir, die überarbeiten Treiber wahrscheinlich.

Nach dem Apple Logo werden die Treiber von OSX aktiviert und evntl unterstützt der Framebuffer kein HDMI auf deiner Karte. Framebuffer ändern oder editieren oder mit dvi Glücklich sein.