

Erledigt

Probleme mit AtherosLAN im aktuellen GA-z77x-UD5h - Bios

Beitrag von „teknix“ vom 12. März 2014, 09:05

Guten Morgen Thomaso66,

merci dafür. Teste ich heute Abend aus. Ich habe im Übrigen auch gemerkt, dass ein CMOS-Reset auf dem Bios in der DataBase NICHT das SMBIOS löscht. Ich hatte erwartet meine iMac 12.2 Definition zu verlieren und wieder MacPro 3,1 zu haben. Aber selbst das, ging nicht.

Ich gebe heute Abend Rückmeldung, wenn ich es getestet habe.

Gruß
teknix