

Erledigt

Nach der Installation mit Multibeast bootet er nicht mehr.

Beitrag von „DoeJohn“ vom 14. März 2014, 17:20

Das reicht nicht, auch ohne zusätzliche Spannungsversorgung erkennt das Board die Grafikkarte, es könnte sogar sein, dass das System gar nicht erst bootet, weil das Bios eine Fehlermeldung ausgibt!