

Erledigt

Nach der Installation mit Multibeast bootet er nicht mehr.

Beitrag von „Aui“ vom 14. März 2014, 17:40

So,

also ich habe vorher noch mal alles neu gemacht und das ganze mit der abgesteckten GTX 770.

Nach dem ich Multibeast mit allen benötigten Daten installiert hatte und zuvor das Update installiert hatte habe ich einen Neustart gemacht, erster Test verlief leider nicht so gut, von der SSD direkt konnte nicht gebootet werden.

Anschließend habe ich über iBoot gestartet und auch hier kein Erfolg, also das gleiche noch mal im -v und -x mode und siehe da er bootet!

Ich schreibe gerade aktuell also von meinem Hackintosh mit 10.6.8.

Auch wenn die Grafik mit 1024x768 nicht schön ist, jedoch reicht es 

Scheint also wirklich an der GTX Graka gelegen zu haben, habe testweise die GTX auch wieder dran gesteckt im Bios alles umgestellt und noch mal gestartet und wie zuvor keine Chance SL zu booten egal mit welchem Flag er bleibt immer bei "PCI Configuration begin" stehen.

Für meine Zwecke ansich reicht das völlig aus um an das Mavericks Image dran zu kommen, jedoch würde ich schon gerne verstehen warum er mit der GTX nicht startet (wobei es bei einigen ja anscheinend funktioniert) und natürlich auch warum der Bootloader nur mit iBoot funktioniert und nicht direkt von der Platte aus.