

Erledigt

2 kleine Probleme mit 10.6.8

Beitrag von „TECH_ATTACK“ vom 28. Dezember 2011, 22:03

Hallo,

ich bin mit meinem System sehr zufrieden und alles läuft stabil, schnell und bestens. Derzeit ist Mac OS X SL 10.6.8 installiert und alles läuft im 64 Bit Modus. 2 Kleine Dinge stören mich aber.... diese sind:

1. Problem:

Das DVD/BD-Laufwerk zeigt in Intervallen immer Aktivität, hört sich exakt so an wie wenn man den PC anmacht... wenn sich das Laufwerk initialisiert. (Man hört wie sich der Laserschleifen positioniert... ihr wisst schon was ich meine... das Geräusch das ein optisches Laufwerk von sich gibt wenn man den PC anmacht) Es liegt kein Medium im Laufwerk. Kann es sein das SL versucht das Laufwerk in den Standby zu schicken dies aber nicht geht. Ich habe versucht bereits eine BD zu brennen (Toast) dies ging bis ca. 93% und wurde dann mit einem Fehler beendet. Ich vermute das dies dann wieder so weit war diese Aktivität auf dem Laufwerk wieder stattfand.

2. Problem

Ich habe eine ASUS U3S6 Karte verbaut, alles geht wunderbar, USB 3.0 und auch S-ATA 3. Leider werden mir Laufwerke an dem Controller immer als externe Wecheldatenträger erkannt und auf den Schreibtisch gemountet. Gibt es eine Möglichkeit das SL korrekt erkennt das es sich um interne Laufwerke handelt?

Mein System:

- **ASUS Z8PE-D18**
- **2x X5570**
- **6 8GB ECC REG RAM**
- **3x SSD**
- **3x HDD**
- **ASUS U3S6 Karte**
- **X-FI Titanium HD (für Windows)**
- **Audigy 2 ZS**
- **LG LS10BH30 BD Writer**

- **Mac OSX 10.6.8**

P.S. Ich habe des öfteren gelesen das man meine X-FI Titanium HD bzw. die PCIe X-FI mit dem VoodooHDA zum laufen bekommen kann, ich hatte es mal probiert aber nur einen KernelPanic erhalten. Weiß da einer mehr und kann mir weiterhelfen?

Vielen Dank im Voraus