

Erledigt

Boot Keys funktionieren nicht

Beitrag von „tkempf“ vom 25. März 2014, 12:40

Naja, mit dem Beep tue ich mich auf dem Hackintosh ein bisschen schwer, weil ich keinen Systemlautsprecher habe und Audio ja auch erst nach dem Booten via Multibeast kext aktiviert wird. Ich bekomme ja aber das GA-Bootmenü angezeigt und habe eigentlich schon so ziemlich alle Timings durch d.h.

schon vor dem Bootmenü, während des Bootmenüs und nach dem Bootmenü. Nachdem das nicht geklappt hat, habe ich auch all diese Timings mit mehrfachen Drücken und wiederloslassen der Tasten versucht, hat aber alles nicht geholfen. Ich hatte die Tastatur auch schon an verschiedenen USB-Ports, um hier ganz sicher zu gehen.

Bios habe ich hier aus der Gigabyte Datenbank die Version genommen und das ganze procedere (vorher auf defaults -neustart-flashen-neustart-defaults-neustart-einstellen gemacht. Meinst du ich soll es trotzdem nochmal versuchen die Defaults zu laden ? An welcher Stelle könnte denn hier im Bios das Problem sein ? Die Tastatur an sich scheint ja erkannt zu werden.