

Erledigt

Gigabyte GA-X79S-UP5-Wifi S2011 Rev Nr 1.0

Beitrag von „thomaso66“ vom 30. März 2014, 23:35

Also das Zeitfenster zum Drücken von "Entf" ist schon sehr kurz bei den Heutigen Motherboards, wie ich auf deinen Fotos sehen kann, hast du noch keinen Beeper an das MB angesteckt, lag da bei deinem Gehäuse keiner bei? Denn direkt nach diesem Beep muss "Entf" gedrückt werden.