

**Erledigt**

## **Gigabyte GA-X79S-UP5-Wifi S2011 Rev Nr 1.0**

**Beitrag von „Centris“ vom 31. März 2014, 23:00**

Soooo nur noch 2 RAM Bausteine drin wie von Turock gepostet.  
An den hinteren und vorderen USB Anschlüssen habe ich es probiert.  
hinten habe ich alle usb 2.0 anschlüsse durch.  
Tastatur geht auch an meinem Macbook wunderbar.  
Am Gigabyte board bekommt sie auch Saft.  
es blinkt ganz kurz bei hochfahren und die Lampe für die Feststelltaste geht auch ....

Leider Fehlanzeige. kein Bios nur der blöde Startscreen....