

Erledigt

## OSX 10.6.8 auf einem Lenovo Thinkpad R61 14,1"

Beitrag von „Griven“ vom 1. April 2014, 21:48

1. Die Transferraten bei den WLAN Sticks dürften wohl mit den limitierten Möglichkeiten des USB Busses zusammenhängen hier würde ich Dir raten vielleicht darüber nach zu denken das R61 mit einem Middelton Bios zu versehen und dann eine OSX Kompatible wlan Karte intern zu verbauen (Atheros funktionieren gut, das Middelton Bios ist nötig um die Whitelist zu entfernen). Ein entsprechendes Mod Bios für das R61 14.1" findest Du hier [\\*Klick\\*](#) passende wlan Karten bei ebay 😊

2. Die Batterieanzeige bekommst Du zum laufen indem Du entweder vodoobattery (google) oder aber diese Kexte hier installierst [\\*klick\\*](#) die beiden Kexte funktionieren von SL bis Mavericks sehr zuverlässig 😊

3. Sleep ist gerade bei Notebooks immer eine sehr knifflige Angelegenheit und geht nicht ohne ziemlich individuelle DSDT Fummelei. Bei meinem T61 habe ich Wochen an der DSDT rumschrauben müssen bis es endlich schlafen wollte.

Schreibe bitte die Specs zu dem Notebook noch in Deine Signatur (CPU, RAM, HDD und Grafikchip), danke.