

Erledigt

Gigabyte GA-X79S-UP5-Wifi S2011 Rev Nr 1.0

Beitrag von „Centris“ vom 1. April 2014, 22:09

Ja die Frontanschlüsse sind entfernt. Trotzdem ging es nicht.

An dem Kabel der Graka kann es nicht liegen? ist so ein komisches Abzeigkabel (siehe Foto)

Der einzelnen 8er ist im Netzteil und der 6er und 8er am Abzweig sind in der Graka. Der kleine 2er ist frei.

Das Dumme ist, mein bessere Hälfte hat den Karton des Prozessors und einige der Kunststoffschachteln der Rambausteine im Aufräumwahn entsorgt 😡.

So ist wohl nichts mit Umtauschen oder? Bzw. der Händler wird auf Ersatzlieferung der gleichen nicht kompatiblen Teile bestehen oder?

Würdest Du Das gleiche Board nochmal ordern? Oder welches wäre für den Einsatz (64 GB Ram) geeignet?

Lieber das X79-UP4 das es ja ursprünglich werden sollte?