

Erledigt Gigabyte GA-X79S-UP5-Wifi S2011 Rev Nr 1.0

Beitrag von „thomaso66“ vom 4. April 2014, 14:10

Trim findest Du in MB unter Drives->Disk->Trim Enabler haken rein, installieren und neu starten, dann sollte trimm Aktive sein.

Alternative Patch aus dem DLC
oder per Terminal.

Code

```
1. sudo perl -pi -e 's|\x41\x50\x50\x4C\x45\x20\x53\x53\x44|\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00|g' /System/Library/Extensions/IOAHCIFamily.kext/Contents/PlugIns/IOAHCIBlockStorage.kext/Contents/MacOS/IOAHCIBlockStorage.kext
2. sudo touch /System/Library/Extensions
```

Wie meinst Du das mit dem Internen Lautsprecher? Direkt am Motherboard Intern hat man eigentlich nur diesen Beeper angeschlossen.

Ob der Prozessor richtig läuft [Cinebench](#) und Geekbench laufen lassen.