

Erledigt

Mavericks 10.9.2 friert nach 1 Min. ein

Beitrag von „mdrx“ vom 4. April 2014, 16:42

Hallo Leute,

Ich habe ein wirklich seltsames Problem.

Mein System lief eigentlich seit Bau vor 2 Monaten problemlos. Kleine Hänger beim ausschalten kamen schonmal vor, aber eigentlich nix wildes.

Seit dem ich vor ein paar Tagen von meinem OS mehr oder weniger gezwungen wurde auf 10.9.2 zu updaten, friert mein Desktop nach 1 Min ein. Keine Fehlermeldung, nur ein Standbild, und es folgt der Resetknopf. Einziger Trick um im Mavericks rumzustöbern ist z.Z. der x-Mode von Chimera...

Im Netz kursieren nur sehr wenige Beiträge zu diesem Problem, und wie das bei Hackintoshsystemen so ist, sind die Ursache und einige Lösungen weit gefächert. Bisher wäre hier die einzige Idee, dass mein RAM nicht kompatibel ist. Aber warum auf einmal?

Bislang habe ich:

- ein [Biosupdate](#) von F7 auf F8 gemacht
- Taktungen des Arbeitsspeichers verändert
- Mehrmals Multibeasttreiber aktualisiert

Doch es hilft nichts.

Meine Windowsplatte bootet derweil ohne Probleme.

Vielleicht weiss jemand etwas darüber?! 😞

Besten Dank schonmal!

(Meine Graka ist Onboard)