

Erledigt

Probleme mit Lenovo L420

Beitrag von „drhansdampf“ vom 5. April 2014, 15:43

Hallo zusammen,

ich kidnappe mal diesen Thread, da ich den selben Laptop habe und versuche, Mavericks 10.9.2 zu installieren.

Aktuell bin ich an folgendem Punkt:

- Installation hat problemlos funktioniert
- Mit Multibeast habe ich Chimera 2.2.1, FakeSMC 6.0.1123, NullCPUPowerManagement und den PS/2-Treiber für Touchpad und Tastatur installiert.

So weit, so gut, jetzt kann ich die Installation im Safe-Mode (Parameter -x) booten, aber beim normalen Bootvorgang bekomme ich die Meldung "SNB Framebuffer did not show up, unloaded". Aus diesem Grund habe ich die Intel_HD 3000-Treiber von KemalAKIN aus dem osx86.net-Forum installiert, die aber auch nicht den gewünschten Erfolg bringen; danach lässt sich die Installation in keinem Modus mehr booten, da die AppleIntelSNBGraphicsFB.kext nicht geladen werden kann.

Hat jemand eine Idee, wie ich den Grafiktreiber zum laufen bringe?