

Erledigt

Gigabyte GA-X79S-UP5-Wifi S2011 Rev Nr 1.0

Beitrag von „John Doe“ vom 6. April 2014, 15:10

Corsair Lüfter sind ja auch schrott 😊

ich empfehle dir die 120 mm Lüfter durch Noctua NF F12 zuersetzen (der Große oben kann durch 2 120er ersetzt werden würde den aber rausnehmen und keine Lüfter ran machen wegen dem Airflow). Den Vorn kannst du durch nen NF A 14 PWM ersetzen. 👍