

Erledigt

Samsung R560 mit Mavericks - Diverse kleinere Probleme

Beitrag von „Griven“ vom 8. April 2014, 21:33

Das sieht leider wirklich schlecht aus. Alles was ich zu Deinem Lan Chip finden konnte bezieht sich auf OSX 10.6 bzw. 10.5 sprich der Yukon2 Ethernet 88E8055 wird wohl vermutlich unter den neueren OSX Versionen (ML aufwärts) nicht mehr unterstützt. Ich könnte mir vorstellen, dass es in der Hauptsache daran liegt, dass der Lan Chip schlicht und ergreifend nicht mit 64 Bit klar kommt. Wenn man mal google bemüht und nach Yukon2 Ethernet 88E8055 64Bit sucht findet man massenhaft Einträge quer über alle Betriebssysteme in denen es darum geht, dass im 64Bit Mode kein Lan mehr zur Verfügung steht (Linux, Open BSD usw.). Da Mavericks nur noch 64Bit kennt/kann wird es hier das selbe Problem sein....