

Erledigt

## HWMonitor

**Beitrag von „thomaso66“ vom 16. April 2014, 20:48**

Nein das Passt schon, nur würde ich mal eine ältere Version ausprobieren. Im Bios sind keine Sensor Kexte mehr enthalten, (Zumindest nicht im aktuellen F8 aus der DB)