

Mac OS X 10.9.2 Mavericks auf Lenovo ThinkPad X220 - Teil 1 - PreInstall

Beitrag von „toemchen“ vom 18. April 2014, 19:27

Da die **HD3000** ordentlich bootet, musst du keinerlei Einstellungen mehr vornehmen. In manchen Fällen wirkt dieser Patch nur entgegen der boot.plist, heißt, es kann zu KP's kommen. Da es scheinbar läuft, bedarf es keine weiteren Einstellungen.

Der **RTC-Fix** dient nur zur Sicherheit. Wenn dein Läppi mal zum Absturz kommen sollte, dann verhindert dieser Patch einfach das zurück setzen des Bios. 2. Punkt, du brauchst keinen RTC.kext mehr installieren. Dieser ist von jetzt an überflüssig.

Und ich habe jetzt noch den Fix für die FN Tasten für dich. Ob das funktioniert weiß ich nicht. Habe das das erste mal jetzt Vollzogen. An meinem Ultrabook habe ich es getestet. Bei mir will es nicht so klappen bzw weiß ich nicht, ob man da noch irgendetwas umstellen muss.