

Erledigt

Probleme mit HDMI Audio (H77N)

Beitrag von „j-g-s“ vom 20. April 2014, 20:20

Hallo, ich habe auch Probleme mit dem HDMI Audio (H77N)

DPCIManager sagt mit:

Code

1. 0x80861E20 0x1458A002 0x80862806 INTEL Corporation 7Series/C210 Series Chipset Family High Definition Audio Controller
2. 0x80861E20 0x1458A002 0x10EC0892 Realtek ALC 892

ich habe die AppleIntelFramebufferAzul.kext ausprobiert, aber kann den HDMI-Sound nicht finden.

Nur die 3 Audio-Out (schwarz, grün orange) und der Digital-Out vom Board - Realtek

Ich habe eine Ivy I3 CPU mit HD4000

Mit DSTS kann ich mich nicht aus
Irgendwelche Vorschläge ?