

## **(Anleitung) Mavericks auf Shuttle XH61V**

**Beitrag von „Bombeiros“ vom 24. April 2014, 09:57**

Das hatte ich auch schon einmal ausprobiert (HDMI ) Ich habe nun alles verfolgt was Toemchen empfiehlt und bin leider ratlos. Bios Reeset gemacht und mit diesen Parameter: DSDT=No -v -f UseKernelCache=No gestartet. Er hängt wirklich nur an dieser Stelle: Missing Bluetooth Controller Transport... Nur warum? Es kann ja nur noch am BIOS liegen, aber ohne DSDT müsste doch die Grafik Beschleunigung funktionieren! Was mir gerade auffällt über HDMI habe ich auch kein TON, d.h. Lautsprecher Symbol ist ausgeraut und in der Systemeinstellung auf HDMI, aber was mich wie gesagt wundert: Ohne DSDT keine Grafikbeschleunigung, alle Einstellungen so gemacht wie es in der Anleitung steht. Mein Gedanke Werksfehler, aber bei Windows 7 funktioniert die Grafik, also kann da nichts kaputt sein.