

**Erledigt**

## neue Grafikkarte: kein BIOS zugriff, 10.9.2 bootet aber...

Beitrag von „nkonde“ vom 24. April 2014, 21:30

[TuRock](#): Die Karte sitzt im vorgesehenen PCIeX16 slot (darum auch wie gesagt die zugehörige BIOS-einstellung)

[thomaso66](#): Ich kann die Karte nicht in den anderen Slot stecken, da sie zwei belegt und unter dem anderen PCIe 3.0 Slot mein mATX gehäuse keinen slot mehr hat. Sie passt dort also nicht. Die Karte läuft ja wie gesagt auch, nur ins BIOS komme ich nicht und das Board scheint irgendwie Probleme mit der Karte zu haben. Ich wundere mich nur sehr, dass sich das board beschwert mit der piepserei, das BIOS nicht geht (oder zumindest kein bild hat, wenn ich blind F10 drücke und enter startet er aber auch nicht neu, also denke ich geht er garnicht ins BIOS) und er *dennoch OS X bootet...*

@Trainer: Ich habe die Karte von nem Freund bekommen. Der hatte sie nie in nem Mac verbaut, glaube also kaum dass sie mit einem Mac-Rom geflasht wurde (wenn ich "Mac" hier richtig als "Macintosh" verstehe...)

DVI-VGA kann ich nicht anschließen, da weder Grafikkarte noch monitor VGA haben. Display-Port-Kabel habe ich versucht, ohne erfolg, mein HDMI kabel ist verliehen, kann ich nicht testen - glaube aber auch nicht, dass das was bringt. Ein DVI-VGA Kabel zwischen Mainboard-VGA und Monitor hilft auch nichts, werde aber noch mal die Peripherals -> Internal Graphics -> Enable stellen und das testen. ...hatte ich aber glaube ich sogar schon...

edit:

Habe es nochmal versucht mit anderen Kabeln und BIOS:"Peripherals -> Internal Graphics -> Disable". Alle möglichen Kabel an interner und PCI Grafik versucht (außer HDMI). Keine Veränderungen. Hatte zwischendurch auch die FW-Karte draußen, ohne veränderungen. Musste zwischendurch über den Clear CMOS Jumper das Mainboard zurücksetzen und alles neu einstellen, weil er sich immer noch mir beschriebem Piepsen beschwerte und kein BIOS zu sehen war, trotz *ausgebauter* Graka (und FW Karte)!

Ram usw. saß und sitzt alles richtig.

Habe es nun wieder auf

Peripherals -> Internal Graphics -> Auto

Peripherals -> Init Display First -> PEG

BIOS Features -> PCI ROM Priority -> Legacy ROM

Graka wieder eingebaut FW karte wieder drin alles wie vorher... 😞

Das System läuft, werde es jetzt erstmal so nutzen, auch wenn ich so nicht ins BIOS komme und die Boot-Partition nicht verstellen kann.

Habe nur etwas Sorge, dass es der Hardware möglicherweise nicht gut tut!?! Den Pieper hab ich wieder ausgebaut.

Hat noch jemand Ideen? Kann ich das wenigsten sorgenfrei so betreiben!?

Gruß Nkonde