

Erledigt

GA-Z77x-UD5H, Ozmosis und Fusion Drive

Beitrag von „OiWarning“ vom 27. April 2014, 22:52

das problem besteht generell bei diversen ozmosis Versionen da die GT640 nicht als kepler karte erkannt wird und es wird somit nicht über den disabler erwirkt wird das die Grafik injection unterbunden wird . mit den ozmosis Dateien aus dem 820M bios hingegen funktionierte bei mir die GT640 einwandfrei , sowohl beim original Quo-Aos Board als auch beim Z77N-Wifi und auch bei einem meiner MSI Boards .