

Erledigt

Mavericks auf U310 mit i3 funktioniert nicht

Beitrag von „ThomasHackintosh“ vom 7. Mai 2014, 19:08

also bei dem Notebook werde ich nicht schlau, irgendwie bekomme ich das nicht hin! Mit gepatchter AppleIntelCPUMangement zeigt mir das Tool nur 0.8Ghz an, wenn ich Sie rauslösche, dann 1.7Ghz, obwohl es eigentlich 1.8Ghz sein sollten, von Speedsteep keine Spur..... MacBookPro8.1, Dropssdt, alles andere hat keinen Hacken... Ich vermute, dass entweder in der DSDT etwas fehlt, oder meine SSDT einen Fehler hat....

[Fab](#) deine DSDT solltest nochmal überarbeiten lassen, damit die Device Properties rausbekommst, dann geht auch dein Apple Store.

Habe gerade die Sicherung auf meine SSD zurückgespielt, wo SpeedSteep lief, nur die DSDT von Fab benutzen musste, weil ich keine eigene hatte und nun meine eigene DSDT eingespielt und die Device Properties gelöscht. Siehe da, es lief auch ohne Probleme das SpeedSteep.... Also nun alle wichtigen Dateien von dieser Version auf Stick und werde es nun auf der anderen Installation probieren.