

**Erledigt**

## Mavericks auf U310 mit i3 funktioniert nicht

**Beitrag von „ThomasHackintosh“ vom 8. Mai 2014, 20:37**

vielen Dank! Hab eine neue SSDT erstellt, leider keine Änderung....

Bin gerade dabei, kompletten /S/L/E Ordner von der Installation wo speedsteep ging zu kopieren in diese Installation....

Es hat funktioniert...

Nur jetzt herausfinden, welche Datei daran Schuld war....

Hatte davor schon mal die AppleIntelCPUMangement.kext rüberkopiert, leider ohne erfolg... daher der extreme Kopiervorgang.

Endlich habe ich es gefunden, woran es lag! Es war die AppleACPIPlatform.kext.... nur diese



ausgetauscht und SpeedSteep läuft....

Das einzige was nicht läuft ist Bluetooth, obwohl es angezeigt wird und auch sucht, nur findet es nichts!

Komischerweise wird aber das Macbook gefunden auf meinen Mac Pro, nur verbinden geht nicht.

