

Erledigt Z77x ud5h rev. 1.0

Beitrag von „thomaso66“ vom 11. Mai 2014, 14:52

Die schwarze Buchse ist eigentlich für den Rear Sound zuständig, die frage ist nun ist dort nur der Port vertauscht oder ist das komplett falsch beschalltet.

Wenn ja bietet sich hier vielleicht der Lösungs Ansatz an...via Platform.xml | <http://www.hackintosh-forum.de...threadID=13632&highlight=> dann müsste man nur Schwarz und Grün vertauschen.

Grün auf der Rückseite hat die NodeID 20
Schwarz hat die NodeID 21

nur so ein Gedanken gang für die Experimentier freudigen;)