

Erledigt

Gigabyte R9 280 Windforce

Beitrag von „ich777“ vom 12. Mai 2014, 20:06

Hab hier ein kleines Problem, hab mir die Gigabyte Windforce geleistet, jetzt hab ich folgendes Problem das wenn der Chimera Bootloader startet nach Boot0: done nur mehr kauderwelsch kommt und der Rechner dann stehen bleibt.

Hab auch schon gelesen das das Bios der Grafikkarte zu groß ist und das es an der Grafikkarte liegt.

Nun hab ich aber herausgefunden das wenn ich den Unibeast Stick beim Booten auswähle ganz normal ins Bootmenü von Chimera komme und von dort aus auch mein Windows oder OSX starten kann.

Kann mir jemand erläutern warum ich vom Stick normal booten kann und von der Festplatte nicht?

Ich möchte jetzt nicht unbedingt auf Clover umsteigen, da es mit clover anscheinend funktioniert, da mit Chimera alles super läuft und ich eigentlich nichts ändern will.

Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk