

[ANLEITUNG] Bios Patch für Lenovo Ideapad U310/U410 um das originale Apple Intel CPU Powermanagement verwenden zu können!

Beitrag von „Fab“ vom 19. Mai 2014, 15:55

meine geht auch "nur" bis 2,70 oder 2,97ghz statt 3Ghz, je nachdem ob Intel oder HW Monitor beim Geekbench.

Und ja das sie Unterbrochen ist liegt am OS, das hat die eigenschaften ausgeblendete/ nicht sichtbaren Apps zu Pausieren.

EDIT Kurz zur AICP.kext

Wenn ich auf meiner HDD mit dem geklonten System und dem Update 10.9.3 Starte kommt eine KernelPanic wo der AICP die Nummer 217.92.1 hat.

Andererseits aber startet mein 10.9.2 system das auch die Kennung 217.92.1 hat problemlos!?

Woran kann es jetzt liegen das es unter 10.9.2 läuft und .3 rumzickt?