

**Erledigt**

## **Frage zum Overclocking/Hackintosh?**

**Beitrag von „Nezard“ vom 19. Mai 2014, 19:38**

Hallo Turock,

danke für den Anhang... habe es mal geändert.

Mit der datei und der Systemdefinition Mac Pro 3.1 habe ich alle 2-3 sec beim nichtstun Turbo Peaks.. von 1,6 zu 3,9ghz.

Das war unter Macmini 6.2 nicht der Fall.

Kann es sein der er mit der macmini besser klar kommt??

Finde die Peaks bei inaktivität komisch...

Würde auch gerne wissen wieso ich es nicht schaffe mir selbst die ssdt zu erstellen... bzw. eine fehlerfrei zu machen.

OC hab ich einfach über den Turbo geregelt... in alle 4 Kerne 39.

EIST is auf Auto.... deaktiviert ging es nicht

CE1 , CE3 und CE6 sind Aktiviert...

XMP ist aktiv

Was meinst du?? soll ich lieber wieder zu macmini wechseln wegen den Peaks?? und sind 65-75 Grad zu heiß??

Danke für deine Hilfe!!