

Erledigt

App Store funktioniert unter Mavericks nach Boardtausch nicht mehr

Beitrag von „TuRock“ vom 25. Mai 2014, 19:02

Ist doch alles richtig!

en0 ist LAN und en1 ist WLAN !

Du musst dich das erste mal mit LAN Verbindung einloggen, erst danach geht das auch mit WLAN !!!

Edit: kann sein das der Treiber für AR8151 aus Multibeast richtig funktioniert!

Versuche es mal mit der hier s.Anhang !