

Erledigt

Asrock Z77E-ITX Ozmosis-Clover

Beitrag von „QSchneider“ vom 27. Mai 2014, 13:37

Ja, wird sie.

Die WLAN-Karte in meiner Signatur hatte ich vor der Installation ausgebaut und ist immer noch draussen.

Anbei die NVRAM Einstellungen, Anzeige der Ethernetkarte im System-Profiler und Networkinterface.plist.

Was mir auffällt ist, dass `<key>IOBuiltin</key>` auf false steht.

Generell meine Frage aus meinem Eingangsposting.

- Ist es Standard, dass der NVRAM Parameter ROM bei jeden reboot überschrieben wird ?
- Soweit ich nachvollziehen kann, ist im Bios eine E1000 enthalten, die jedoch auf meinem Board nicht verbaut ist. Können sich hieraus die Probleme ergeben ? Anbei die verwendete Kext für die Ethernetkarte (momentan in IONetworkingFamily.kext eingefügt, funktioniert aber auch standalone)

Edit

Der Vollständigkeit halber die "Screenshots der Anmeldevorgänge" mit Fehlermeldung (ZIP).

In iMessage kann ich mich zuerst anmelden, bekommen aber nach "Fertigstellen" die Fehlermeldungen in Screenshot (2).