

Erledigt

Sleep nur für ein paar Sekunden?

Beitrag von „seekwest“ vom 28. Mai 2014, 08:37

Konsole schmeißt alle paar Sekunden folgende Meldung raus:

```
28.05.14 08:29:42,000 kernel[0]: SMC::smcReadKeyAction ERROR TG0H  
kSMCBadArgumentError(0x89) fKeyHashTable=0x0xfffff8020d58000  
28.05.14 08:29:42,000 kernel[0]: SMC::smcReadKeyAction ERROR TH0P  
kSMCBadArgumentError(0x89) fKeyHashTable=0x0xfffff8020d58000
```

manchmal kommt:

```
28.05.14 08:31:50,000 kernel[0]: failed to getphysicalsegment in outputPacket.
```

Ich starte jetzt nochmal einen Kopiervorgang und logge jetzt mal alles mit.

Bluetooth: Das Board ansich hat Bluetooth. Dies ist jedoch nicht funktionstüchtig. Es erscheint aktiv, kann sich auch als "sichtbar" anzeigen, aber es wird von keinem anderen Gerät gefunden. Auch der Hackintosh findet keine anderen Geräte.

Lustigerweise lässt sich das Bluetooth auch nicht deaktivieren..?!