

Erledigt

Asrock Z77E-ITX Ozmosis-Clover

Beitrag von „Nimrod859“ vom 28. Mai 2014, 22:30

Hi,

hat leider keine Ethernet-Karte erkannt nach dem Biosflash. 😞

das ist das was dmesg ausspuckt:

```
Kext          com.apple.iokit.AppleBCM5701Ethernet      -      library      kext
com.apple.iokit.IOEthernetAVBController not found.
```

Can't load kext com.apple.iokit.AppleBCM5701Ethernet - failed to resolve library dependencies.

Kext com.apple.iokit.AppleBCM5701Ethernet failed to load (0xdc00800e).

Failed to load kext com.apple.iokit.AppleBCM5701Ethernet (error 0xdc00800e).