

Erledigt

## Asrock Z77E-ITX Ozmosis-Clover

Beitrag von „QSchneider“ vom 28. Mai 2014, 22:46

Nope, die failed dependencies sind jetzt weg, aber insgesamt bleibt auch hier alles beim Alten.

Im Screenshot sieht man das Ergebnis von drei Bootvorgängen

1. Original IONetworkingFamilily.kext - pre linked copy Fehler - keine Netzwerkkarte im DPCIManager.
2. Original IONetworkingFamilily.kext wobei die AppleBCM5701Ethernet.kext im Packet entfernt wurde - keine Netzwerkkarte im DPCIManager
3. Angepasste IONetworkingFamilily.kext mit gepatchter AppleBCM5701Ethernet.kext - Status wie bei den vorherigen BIOSen.

[thomaso66](#)

Was kann ihn noch daran hindern die Karte als BuiltIn zu erkennen ? Irgendwelche Ideen ?

Was wird ausgehend vom Originalbios zum OZmosisbios geändert. Kann es irgendwie daran liegen ?

Ich habe jetzt soweit Blut geleckt, dass ich es gerne selber ausprobieren würde, neben den Anleitungen hier im Board bräuchte ich aber Infos über die Änderungen, die bei den Builds in der Datenbank idR nötig sind.

[Nimrod859](#)

Auf welche Konfiguration bezieht sich deine Ergebnisse, gepachte kexts ? OS X 10.9.3 ?