## Erledigt Asrock Z77E-ITX Ozmosis-Clover

## Beitrag von "QSchneider" vom 29. Mai 2014, 16:28

TuRock nein leider, wird nicht erkannt

Nimrod859 das "eine funktioniert bislang" bezog sich darauf, das die Karte im DPCIManager überhaupt angezeigt wird, nach wie vor kein "Builtin"

Es gibt noch einen zweiten Treiber (BCM5722D.kext), welcher dann auch im DPCIManager als BCM57781 angezeigt wird, aber auch Builtin = 0. Ausserdem bekomme ich damit keine Kommunikation im Netz hin, was auf der Seite der Ersteller auch diskutiert wurde.

Bleibt wirklich nur über, zu warten und die gepatchte DSDT via Efi zum Laufen zu bekommen, da laut Palm repo die patches das builtin setzen. Was hier das Laden verhindert bin ich überfragt, vielleicht wiese Thomaso66 das. (s.o.)