

Erledigt

Mavericks Boot Problem nach SSD einbau

Beitrag von „des“ vom 31. Mai 2014, 20:17

Tach zusammen

Ich hab mir heute eine Kingston SSDNow 300 zugelegt.
Installation vom Mavericks 10.9.0 vom USB lief ohne Probleme (Unibeast).
Danach neusten Multibeast 6.3 mit Chimera Bootloader installiert etc.

Beim booten bleibt er hängen. Siehe Bild.

Mit -x -f nix. Vom USB Installationsstick klappt es mit -x

Platte hab ich auch schon an SATA 2 und 3 getestet. Gleiche Problem.