

Erledigt

H77-D3H

Ozmosis

Mavericks

Installation

klappt nicht

Beitrag von „Neotraxx“ vom 1. Juni 2014, 13:12

Dieser ominöse DSMOS-Fehler röhrt doch von der Grafikeinheit her oder?

Jetzt wo ich noch mal eine Nacht drüber geschlafen habe kam mir die Idee vlt. mal die IGP-Einstellungen im Bios wegzulassen und es dann zu probieren.

Sofern es an der Grafikeinheit liegt würde ich mir sogar eine dedizierte Grafikkarte gönnen, allerdings sollte diese passiv gekühlt sein und stärker als die HD3000 (weil ich viel mit Lightroom und Photoshop arbeite).

EDIT: Ich kam gerade auf die "blöde" Idee eine der Fehler verursachenden Kext auf dem Stick auszutausche. Habe die AppleACPIPlatform.kext von meinem System dort eingebunden. Das schöne ist, dass ich die SMC-Fehler und so nicht mehr bekomme, er bootet bis zu dem Bluetooth-Part durch und dann erscheint auch der Beachball.... aber dabei bleibt es.

Jemand eine Idee? Vlt. bin ich ja auf dem richtigen Weg 😊