

Erledigt

Frage zum Broadcom BCM57781 Netzwerkchip.

Beitrag von „eroxm“ vom 5. Juni 2014, 22:27

Hallo,

habe das gleiche Board (ASRock Z77 Extreme4) und versuche ebenfalls verzweifelt die LAN-Funktion zum laufen zu bringen. Bei 10.9.0 hats noch mit einer gepatchten AppleBCM5701Ethernet.kext in IONetworkingFamily.kext funktioniert, aber in 10.9.3 wills einfach nicht laufen. Habs auch schon mit dem DSDT Patch aus [diesem Thread](#) probiert (ID auf 16b1 geändert statt 16b4), aber ebenfalls ohne Erfolg. Hat es schon jemand irgendwie hin bekommen? Will nicht unbedingt einen PCIe Slot für eine zusätzliche Realtek Karte verschwenden müssen...

Grüße

eroxm