

Erledigt **Wakü Hack :)**

Beitrag von „keiner99“ vom 27. Juni 2014, 15:33


also zum Linux Bug:

Es gibt die Rev 1.0 mit einem Abstand zwischen den RAM Bänken (siehe Foto) bei dieser Version ist der Linux Bug vorhanden, Audio Ausgang geht nur der schwarze, nicht der grüne. Front Audio geht meines erachtens auch nicht! Dabei wurden zwei Widerstände vertauscht die man selbst ändern kann, doch dank Gigabyte gibt es keine Anleitung mehr im Netz! (siehe Tony)




Es gibt die Rev 1.0 ohne einem Abstand zwischen den RAM Bänken (neuere Modelle der Rev 1.0, habe ich mir jetzt geholt), bei dieser Version ist der Linux Bug entfernt worden, und es funktioniert alles wunderbar!

eigenes Foto, Mainboard eingebaut



Hier sieht man das es wirklich die Rev 1.0 ist!



Es gibt die Rev 1.1 ohne Abstand zwischen den RAM Bänken und diese hat den Linux Bug auch nicht, aber ich weiß leider die anderen Änderungen nicht.. (dazu habe ich leider kein Foto gefunden)