

# Compo Update

**Beitrag von „al6042“ vom 22. Januar 2012, 20:27**

Puh... Gut zu wissen! 😊

ich habe da noch etwas gefunden...

Es gab bei TonyMacX86 einen User der ähnliche Beschwerden aufweisen konnte...

Installation von 10.6.3 lief einwandfrei, aber das Combo Update auf 10.6.8 ging immer in die Hose...

Er hat dann mal nur bis 10.6.6 installiert und da ging es...

Dabei stellte sich heraus, dass seine ATI Radeon HD 5770 von XFX eine Macke hatte...

Mit einer anderen Firmware auf der Grafikkarte schnurrte es dann...

Dummerweise kann ich nicht sagen ob das bei dir auch so zutrifft, da deine Angaben für die Grafikkarte in der Signatur immer noch etwas spärlich sind.