

Erledigt

Diskussion zur Anleitung: Yosemite Installation mit Clover/OZMOSIS

Beitrag von „Griven“ vom 3. Juli 2014, 23:39

Genau an der Stelle stinkt der Fisch vom Kopf, nein es gibt eine solche Liste natürlich nicht... Bisher ist es gelungen das Continuity Zeuch zu aktivieren indem eine ORIGINALE Karte aus einem iMAC eingesetzt wurde. Das Problem an der Stelle ist, dass Apple die doofe Angewohnheit hat die Dinger zu branden. Selbst wenn der Chipsatz identisch ist heißt es noch lange nicht, dass Continuity dann auch automatisch funktioniert einfach deshalb nicht, weil diese Karten eine andere device und vendor ID tragen als die Apple Produkte und Apple obendrein noch ne andere Firmware drauf brutzelt. Abhilfe kann (Ausdrücklich kann, aber muss nicht) ein DSDT Patch bringen der die device und vendor ID's zurecht biegt. Auch wenn Continuity das eigentliche killer Feature von Yosemite ist würde ich warten bevor ich was kaufe, was letztlich doch nicht funktioniert. Faktisch sind wir bei DP2 mit Yosemite es ist mehr als gut möglich, dass Apple Zug um Zug mehr Hardware für Continuity zulässt als das im Moment der Fall ist.